

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

En la ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diez horas del día viernes ocho de octubre del dos mil veintiuno, en las instalaciones del centro de trabajo denominado Universidad de Oriente (UNO), con Registro Federal de Contribuyentes UOR0512212T4, correspondiente al Sector de Educación Superior, cuenta con 725 Estudiantes y con 128 de personal Docente y Administrativo, cuyo domicilio es Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344 y 10345 entre Terreno Hospital y Propiedad San Isidro, Chanyokdzonot Valladolid Yucatán, México C.P. 97780. Se encuentran reunidos en la oficina del secretario de la comisión mixta de seguridad e Higiene ante la presencia del "C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ en su carácter de representante de la Universidad, la ING. IVETTE CRISTAL LÓPEZ GARCÍA, en su carácter de secretaria y representante de los trabajadores, las trabajadoras y estudiantes de la UNO, el LIC. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY, en su carácter de Coordinador, así como los vocales ING. ROMEO LÓPEZ GARCÍA, BR. MANUEL CANDELARIO TEJERO DÍAZ E ING. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO, firmando al calce y al final de esta acta, con la finalidad de rendir el informe y resultado del recorrido de verificación de Seguridad e Higiene, correspondiente al primer recorrido ordinario del programa de recorridos anuales de la Institución.

En este sentido reportamos que después de recorrer y revisar las instalaciones siguientes: Edificio de Laboratorios, Edificio de Laboratorio Académico, Edificio de laboratorio Gastronómico, Biblioteca, módulo de aulas, biblioteca, áreas recreativas, deportivas, estacionamientos, pasillos y andadores de la institución el día miércoles seis y jueves siete de octubre del dos mil veintiuno con hora de inicio diez horas y terminó a las trece horas los dos días, se determinó que se dará seguimiento puntual a cada uno de las observaciones y recomendaciones.

Así mismo, señalamos que dentro del lapso de revisión de las observaciones se registraron los hallazgos y las acciones recomendadas en la tabla siguiente:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN:		06 y 07 DE OCTUBRE 2021		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			
CENTRO DE TRABAJO:		UNIVERSIDAD DE ORIENTE		REFERENCIA:		GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE	
EDIFICIO DE LABORATORIOS.							
CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

1.1	Pasillo soporte.	Pasillo obstruido con equipo en proceso de baja.		Retirar del pasillo.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
1	Oficina de Soporte	Plafones húmedos		Cambiarlos o colocarlos correctamente.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.6	Oficina de Soporte	Botiquín Vacío		Abastecer botiquín.	Alta	Jefes de brigadas de primeros auxilios	
1	SITE.	Plafones húmedos, SITE.		Solicitar la reparación o cambios de plafones según sea el caso.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.2	Baños damas.	Plafón mal acomodado, Falta de zocolo. Interior baño dama. Llave lavabo tiene fuga.		Solicitar que se coloque correctamente, colocar el zocolo y repara la fuga.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.2	Exterior de baños.	Plafón húmedo.		Cambiar plafón.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.2	Baños caballeros.	Plafón húmedo, plafón roto, 2 percheros quebrados		Cambiar plafones y retirar percheros quebrados.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.4	Departamento de Vinculación y Extensión	Cables mal colocados.		Colocar bien los cables.	Media.	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
4	Pasillo	Bajar señáletica		Bajar señáletica.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Servicios Escolares	Plafones húmedos, lozas rotas.		Cambiar plafones y colocar las lozas rotas.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.4	Servicios Escolares	3 Registros con cables por fuera.		Colocar bien los cables y los registros.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
4.5	Servicios Escolares	No hay suficiente señáleticas de evacuación y la que esta, está muy alta.		Colocar señáleticas de evacuación y bajar la que ya está colocada.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Recursos Humanos.	Plafones húmedos		Cambiar los plafones.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.4	Recursos Humanos.	Registros con cables por fuera.		Colocar los registros de una mejor manera.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
1.2	Recursos Humanos.	Extensión mal colocada.		Colocar bien la extensión.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.2.	Servicios Generales.	Plafón roto y le falta pintura.		Cambiar plafón y pintar el pendiente.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Cabina de audio.	Pendiente plafones,		Cambiar los plafones.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Área de Restaurant.	Faltan 2 lámparas.		Cambiar lámparas.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.4	Área de Restaurant.	Madera soplada de la barra.		Cambiar la madera de las barras.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Simulador de Turismo.	Puerta atorada.		Reparar puerta.	Alta	Jefe de Mantenimiento	

Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral No. 10344-10345
Polígono Chanyokdzonot
Valladolid, Yucatán

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

2.4	Simulador de Turismo.	Cables de red colgados.		Retirar cables.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
1.2	Baño Simulador de Turismo.	Plafón dañado del baño y no tiene taza		Cambiar plafón y colocar la taza.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Simulador de Turismo.	Lámpara quemada y lámparas incandescentes,		Cambiar lámpara y colocar lámparas ahorradoras.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.4	Simulador de Turismo.	Recubrimiento de tocador soplado.		Cambiar el recubrimiento del tocador.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4	Simulador de Turismo.	Señaleticas mal ubicadas.		Reubicar señaleticas.	Media	Auxiliar de Servicios Generales.	
2.4	Contabilidad	Cables por fuera y tapa de registro mal colocada		Colocar bien los cables y la tapa del registro.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional.	
1.5	Contabilidad.	Pasillo obstruido		Retirar cajas de pasillo.	Alta	Jefe de Departamento de Contabilidad.	
4.2	Contabilidad.	Extintor sin letrero.		Colocar letrero	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Contabilidad.	Recubrimiento dañado.		Reparar el recubrimiento.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Cabina de radio	Puerta caída y repisa floja		Reparar puerta	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.4	Cabina de radio	Repisa floja		Colocar bien la repisa.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Cabina de radio.	Lámparas incandescentes.		Cambiar lámpara	Alta	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Recepción de cabina radio y Tv	Sillón sucio		Lavar el sillón.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Cabina tv	Lámparas incandescentes.		Cambiar por lámparas ahorradoras.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Edificio pesado.	Puerta principal caída, se arrastra al abrir.		Componer la puerta.	Media	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Entrada cocina caliente 1	Obstrucción de extintor.		Despejar el área del extintor.	Alta	Auxiliar de servicios generales.	
1.5	Pasillo entrada a cocina 1	Piso manchado con aceite, bidones dañados		Verificar que bidones sirven y limpiar el pasillo.	Media	Auxiliar de servicios generales.	
4.6	Cubículo de Almacén de cocina.	El botiquín no tiene tapa y no tiene señalética		Cambiar el botiquín y colocar la señalética del botiquín.	Alta	Jefes brigada de primeros auxilios.	
1.2	Cubículo de Almacén de cocina.	Tapa de registro de concreto dañada		Reparar la tapa de registro.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Cubículo de Almacén de cocina.	Plafones dañados		Cambiar plafones.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.4	Pasillo exterior de cocina caliente 1	Cristalería (vasos, bowl, copas etc.)		Realizar incidencia para desecho de los mismos	Media	Encargado de almacén	
1.4	Cocina caliente 1	Tarja con fuga de agua en el cespól		Realizar reparación de fuga.	Alta	Jefe de Mantenimiento	

Handwritten signature

Av. Chucukdzonot 1300, Panzotlán No. 10344-10345
 Valladolid, Yucatán
 CP 97780

Tel. (985) 856 61 40
 www.uno.edu.mx

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

1.2	Cocina caliente 1	No tiene lozas la pared bajo los aires acondicionados.		Colocar las lozas.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.4	Cocina caliente 1	Tarja del fondo, fuera de servicio, por falta de desague, a razón que está tapado las cañerías.		Reparar el drenaje o cañería.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.5	Vestíbulo	Se encuentra obstruido, por contenedores de basura y bidones vacíos.		Despejar el espacio	Media	Auxiliar de servicios generales.	

EDIFICIO DE LABORATORIOS ACADEMICOS.

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1.6	Pasillo Lab. Acad.	2 Lámparas quemadas. 1 lámpara falsea.		Cambiar lámparas y corregir el falseo.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.2	SUM 3	Pared machada		Pintar pared	Baja	Jefe de Mantenimiento.	
1.1	SUM 3	Puerta caída, se arrastra.		Reparar la puerta.	Media	Jefe de Mantenimiento.	
4.6	Área de tutorías.	No hay botiquín		Colocar botiquín.	Alta	Jefes de brigadas primeros auxilios.	
4	Área de tutorías.	Pendiente la señáleticas de Psicología y colocar los aforos de aulas de tutorías, plastilizar las señáleticas		Colocar la señáleticas correspondientes y plastilizar las pendientes.	Baja	Responsable de Servicios generales.	
4.2	Área de Cubículos frente a cabina de radio	No hay extintor.		Colocar el extintor.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	
4	Cabina de radio	Pendiente colocar señáleticasde nombre de espacios y de salud		Colocar las señáleticas	Media	Responsable y auxiliar de Servicios generales.	
4	Cabina de radio	No tiene señáleticas de rutas de evacuación		Colocar las señáleticas de rutas de evacuación.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	
1.3	Pasillos Cabina de radio	Saturado con sillas		Retirar las sillas del pasillo.	Media	Jefe de Mantenimiento.	
4.2	Pasillos Cabina de radio	No hay extintor		Colocar extintor.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	
1.6	Cabina de radio	Lámpara quemada		Cambiar la lámpara quemada	Media	Jefe de Mantenimiento.	
4.5	Pasillo (salida)	No tiene las señáleticas de evacuación.		Colocar las señáleticas	Media	Jefe de Mantenimiento.	
4.2	Pasillo (salida)	No cuenta con extintor.		Colocar el extintor.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	
4.5	Exterior de Laboratorios Académico.	No cuenta con la rotulación del punto de encuentro		Rotular el punto de encuentro.	Media	Jefe de Mantenimiento.	
4.5	Edificio de Laboratorio Académico	No cuenta con las rutas de evacuación en el exterior del edificio.		Rotular las rutas de evacuación.	Alta	Jefe de Mantenimiento.	

 Av Chanyokdzonot Tablaje Catastral No. 10344-10345
 Polígono Chanyokdzonot
 Valladolid, Yucatán



ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

1.2	Cabina de control	Recubrimiento soplado		Resanar	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Pasillo exterior	Se encuentran llenos de verdín		Lavar los pasillos	Alta	Responsable Servicios Generales.	
4.2	Laboratorio de Turismo	No cuenta con extintor		Colocar un extintor	Alta	Jefe de Mantenimiento	
4	Área de Tutorías	No cuenta con señaléticas, prevención al covid.		Colocar las señaléticas.	Media	Auxiliar Servicios generales	
4	Puerta de salida	No cuenta con la señalética de salida de emergencia.		Colocar la señalética	Media	Responsable de Servicios generales	
1.1	Cuarto de comunicación	Puerta de comunicación caída.		Repara la puerta	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Centro de carga y cubículo 2	Les falta pintura		Retocar pintura.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Baños dama	Puerta colgada en el 2do y 3er cubículo		Reparar las puertas	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Baños dama	Lámpara quemada		Cambiar la lámpara	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Baños dama	Paredes sucias y techo le falta pintar		Pintar las paredes y techo.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Cámara Gésell	Recubrimiento soplado entre columnas		Resanar la pared.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Edificio de Laboratorio Académico.	Paredes de la entrada manchadas		Pintar paredes.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
EDIFICIO DE LABORATORIOS GASTRONOMICOS.							
CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
4.5	Pasillo entre la cocina caliente 1 y 2	No se está rotulado las rutas de evacuacion		Rotular las turas de evacuación.	Media.	Jefe de Mantenimiento	

1.2	Evaluación de Proyectos 1	Plafón dañado		Repara o cambiar el plafón	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Evaluación de Proyectos 1	Puerta caída		Reparar la puerta	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Evaluación de Proyectos 1	Humedad aún costado del aire acondicionado.		Repara la humedad	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Evaluación de Proyectos 2	Puerta caída		Reparar la puerta	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Evaluación de Proyectos 2	Pintura descascareada,		Pintar la paredes	Baja	Jefe de Mantenimiento	

Miguel A. Alvarez

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

1.1	Baños damas	La segunda puerta de la derecha esta desajustada		Ajustar puerta	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Puerta de baño damas	Raspada		Pintar puerta	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Baño caballeros	Lámpara quemad		Cambiar lámpara.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Baños damas	Pared del exterior de baño dañada		Resanar y pintar exterior.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.6	Cocina caliente 2	No hay botiquin.		Colocar un botiquin	Alta.	Jefes de brigadas de primeros auxilios.	
1.6	Recibo y almacenaje	No hay lámpara		Colocar lámpara.	Media	Jefe de Mantenimiento	
4	Recibo y almacenaje	Señalética en mal estado.		Cambiar señaléticas.	Baja	Jefe de Mantenimiento	

AULA MAGNA

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
2	Cabina de audio	Cables en el camino		Retirar los cables	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
4	Aula Magna	No hay señaléticas de ruta de evacuación.		Colocar señaléticas 1 izquierda y 1 derecha.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Puerta principal	colgada		Reparar la puerta principal.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
4	Interior Aula Magna	No hay flechas de ruta de evacuación.		Colocar las flechas de evacuación.	Media	Jefe de Mantenimiento	

BIBLIOTECA.

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1.2	Entrada a biblioteca, exterior.	Pintura y plafón en mal estado.		Pintar y reparar el plafón.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Interior a biblioteca, exterior.	Humedad en el techo, filtración en columna,		Reparación en techos y columnas	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Interior a biblioteca, exterior.	Tapas de red por fuera, en el camino		Colocar bien las tapas de red.	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
1.2	Interior a biblioteca, exterior.	Pintura en mal estado		Pintar y resanar paredes del interior.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Baño caballero.	Quitar en mal estado.		Quitar perchero.	Baja	Jefe de Mantenimiento	

Handwritten signature and date:
Miguel A. Alvarez
11/11/2018

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

1.1	Baño damas	Cerradura en mal estado		Reparar la cerradura	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Baño damas	Rejilla en sucia.		Limpiar la rejilla	Baja	Responsable de recursos generales.	
2.7	Baño damas	Tapa de contacto equivocada		Colocar tapa de contacto correcta.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Cuarto de comunicación.	Puerta caída		Reparar la puerta.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Cuarto de comunicación.	Pintura en mal estado.		Pintar paredes.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Cuarto de comunicación.	Sucio y lleno de polvo		Limpiar todo el cuarto.	Media	Responsable de Servicios generales	
1.2	Cubículos 2, 3, 4, y 5	Paredes dañadas		Pintar y resanar.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Oficina del coordinador de biblioteca	Paredes dañadas		Pintar y resanar.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Papelería	Sucia y desordenada		Limpiar y acomodar.	Baja		
1.2	Videoteca.	Humedad en plafón filtración en el aire acondicionado		Reparar donde hay filtración	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Videoteca.	Cerradura de ventana en mal estado.		Reparar cerradura.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Cubículo de colección Yucateca	Cerradura en mal estado.		Reparar la cerradura	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Exterior a la entrada de Biblioteca	Pintura en mal estado		Pintar y resanar paredes.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Entrada a la biblioteca	Dispensador de gel con bichos.		Cambiar el gel y lavar el dispensador.	Alta	Responsable de Servicios generales	
3.5	Exterior e interior de Biblioteca	Ventanas de la Biblioteca sucias.		Limpiar las ventanas	Baja	Responsable de Servicios generales	
1.2	Fachada de la Biblioteca	Esta agrietada y la pintura dañada		Resanar y pintar el exterior.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Pasillo de Biblioteca	Pasillo con verdín.		Lavar los pasillos	Alta	Responsable de Servicios generales	
3.5	Espaldas de la Biblioteca	No hay extintor		Colocar un extintor.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Pasillo de Biblioteca posterior lateral	No tiene señalética el extintor		Colocar la señalética	Baja	Jefe de Mantenimiento	

EDIFICIO DE DOCENCIA.

Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral No. 10344 10345

Polígono Chanyokdzonot.

Valladolid, Yucatán

CP. 87780

Tel. (985) 856 6140

www.uno.edu.mx




ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1.2	Pasillo cerca Rectoría	Árbol levantando el concreto.		Cortar árbol y reparar el concreto del pasillo	Media	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Edificio docencia pasillos, paredes y techos	Telarañas en todo el edificio		Limpiar paredes y techos de edificio.	Baja	Responsable y Auxiliar de Servicios generales	
1.6	Edificio docencia en techos	Lámparas sucias		Limpiar Lámparas	Media	Jefe de Mantenimiento	
4.5	Edificio docencia pasillos	No tiene trazadas las rutas de evacuación.		Trazar y pintar las rutas de evacuación.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Recepción de Rectoría	No cuenta con señaletica de salida emergencia.		Colocar la señaletica	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3	Recepción de Rectoría	Sillón rojo sucio		Lavar sillón rojo	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Recepción de Rectoría	Aluminio de plafones manchados.		Limpiar aluminios de plafones.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Recepción de Rectoría	Bisagra y cerradura dañadas.		Reparar la bisagra y cerradura.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Sala de juntas	Paredes manchadas		Pintar las paredes.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Sala de juntas	Base de la mesa redonda dañada		Rapara la base de la mesa	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Baño de Rectoría	2 plafones húmedos		Cambiar los plafones	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Laboratorio de Idiomas	Pintura en mal estado.		Pintar las paredes dañadas.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Laboratorio de Idiomas	Cables de red mal colocados		Colocar bien los cables de red.	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
3.5	Laboratorio de Idiomas	Base de control inadecuada para el control		Cambiar base de control	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Laboratorio de Idiomas	Extintor sin letrero		Colocar el letrero del extintor	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Laboratorio de Idiomas	Puerta de salida de emergencia sin señaletica		Colocar señaletica de salida de emergencia.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Laboratorio de informática.	Extintor sin letrero		Colocar el letrero del extintor	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4	Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18.	Todas las aulas no cuentan con señaleticas de salida de emergencia.		Colocar los letreros de salida de emergencia.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Aula 14 y 15	Pintura de puertas dañada		Pintar puertas	Baja	Jefe de Mantenimiento	

Handwritten signature in blue ink.

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

1	Escalera de caracol	Material de construcción debajo de las escaleras.		Retirar material	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Escalera de caracol	Pared con pintura dañada		Pintar pared.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4.2	Pasillo auditorio Pánfilo.	Extintor sin letrero.		Colocar letrero de extintor.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Pasillo auditorio Pánfilo.	Avisero sucio		Limpiar avisero	Baja	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
3.5	Jardín del edificio de docencia	Basura de hojas y Ramas caídas		Retirar basura y las ramas caídas de los jardines.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Aula 1	Puerta y cristales sucios		Realizar limpieza de puertas y cristales.	Baja	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
3.5	Aulas 1, 2 y 4	Botes de basura oxidados		Pintar los botes de basura	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2	Aula 5 y 6	Plásticos de ventiladores caídos		Retiras los plásticos caidos de los ventiladores	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Aula 6	Silla grafitiada		Pintar silla	Baja	Jefe de Mantenimiento	
4	Pasillos	No cuenta con señaléticas ni rutas de evacuación.		Colocar señaléticas, trazar y pintar las rutas de evacuación.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Vitrinas	Vitrinas sucias y con información pasada.		Limpiar vitrinas y eliminar información pasada.	Baja	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
3.2	Baños caballeros plata alta.	Jabonera no funciona		Cambiar la jabonera	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.1.	Baños caballeros plata alta.	Puerta de baños caídas		Reparar las puertas caidas	Media.	Jefe de Mantenimiento	
3.2	Baños damas plata alta.	Telaraña en techos y paredes.		Limpiar techos y paredes de baños.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
3.2	Baños damas plata alta.	Jabonera sin jabón		Rellenar el dispensador con jabón.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula 9	Cables de equipos por fuera, mal acomodados		Colocar bien los cables	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
4	Aula 9	Sillas sin señalética de sana distancia.		Marcar sillas	Media	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
3	Aula 13	Cortina de ventana con cinta cortada, no se levanta la cortina		Reparar la cinta para abrir la carotina.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula 13	Selector de ventilador falsea		Reparar selector de ventilados	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Planeación.	Filtra agua en plafones		Reparar filtraciones y cambiar plafones húmedos.	Alta	Jefe de Mantenimiento	

Handwritten signature

Handwritten signature

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

3	Planeación.	Ventanas sucias.		Limpiar las ventanas.	Baja	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
4	Planeación.	Sin letrero de salida de emergencia.		Colocar letrero	Baja	Jefe de Mantenimiento	
21.	Planeación.	Cables por fuera mal acomodados.		Colocar bien los cables	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
3	Pasillo planta alta.	Pasillo de plata alta, (coordinaciones) con verdín.		Lavar los pasillos	Media	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
2.1	Pasillo planta alta.	Cables desordenados en la falda del techo, cables de las caramas colados.		Colocar los cables	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
3	Edificio docencia.	Las trampas no tienen producto (cebadero)		Colocar el producto en las trampas.	Alta	Jefe de almacén.	
2.1	Escalera frente a Rectoría.	Lámparas colgadas		Colocar correctamente las lámparas.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Coordinaciones	Humedad en plafones		Cambiar plafones y verificar la humedad	Media.	Jefe de Mantenimiento	
4	Coordinaciones	Extintor sin letrero.		Colocar el extintor.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Coordinaciones	Reloj chocador e impresoras sucios		Realizar la limpieza	Baja	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
2.1	Turarias.	No hay lámpara		Colocar la lámpara	Media.	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Turarias exterior	Panal en la pared		Exterminar el panal	Media.	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Cubículo de Posgrados	Humedad en plafón		Verificar la humedad y cambiar el plafón.	Media.	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Cubículo de Posgrados	Cables de red mal acomodados		Colocar bien los cables.	Alta	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
1.7	Pasa manos de planta alta	Sucios.		Lavar el pasa manos.	Baja	Jefe de Mantenimiento	

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
1.2	Laboratorio de Bromatología.	Humedad y pintura dañada en paredes		Reparar la humedad y pintar las paredes	Media	Jefe de Mantenimiento	
3	Laboratorio de Bromatología.	Regadera obstruida		Destapar la regadera.	Media	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Laboratorio de Bromatología.	Lámpara sin tapa lateral		Colocar la tapa lateral	Media	Jefe de Mantenimiento	

[Handwritten signature]

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.
Unidad Interna de Protección Civil.

2.4	Laboratorio de Bromatología.	Cables de computadora y red por fuera		Colocar correctamente los cables.	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
1.1	Aula 18	Puerta caída		Reparar la puerta	Media	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula 18	Lámparas sucias y laterales sueltas.		Limpiar las lámparas y colocar los laterales.	Media	Jefe de Mantenimiento	
3	Aula 18	Ventiladores sucios.		Limpiar ventiladores	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula 18	Cables sueltos		Colocar correctamente los cables de red.	Media	Jefe de Soporte Técnico Institucional	
3	Aula 18	Sillas rotas (2)		Reparar las sillas	Baja	Jefe de Mantenimiento	
3	Aula 18	Mesa soplada		Reparar las mesa	Baja	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Aula de Restauración y Arqueología.	Humedad en pared		Revisar la humedad y hacer la reparación correspondiente	Alta	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula de Restauración y Arqueología.	Ventiladores sucios		Limpiar los ventiladores	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Aula de Restauración y Arqueología.	Lámparas sucias		Limpiar lámparas	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Aula de Restauración y Arqueología.	Humedad den plafón		Cambiar plafón y verificar el porqué de la humedad	Media	Jefe de Mantenimiento	
3	Aula de Restauración y Arqueología.	Anaqueles pandeado		Reparar el anaquel.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.6	Aula de Restauración y Arqueología.	2 lámparas no prenden		Cambiar lámparas.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.1	Aula de Restauración y Arqueología.	La puerta no tiene cubre polvo y entra agua y polvo.		Colocar el cubre polvo.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.5	Herbario Regional.	Obstrucción a centros de carga		Retirar todo lo que obstruye el pasillo.	Alta	Responsable del Herbario.	
2.1	Herbario Regional.	Lámpara quemada		Cambiar la lámpara.	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.2	Herbario Regional.	Humedad en la pared		Reparar la humedad.	Alta	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Herbario Regional.	Lámparas sucias		Limpiar las canaletas y lámparas	Media	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Herbario Regional.	Aire acondicionado no funciona		Reparar el aire acondicionado.	Media	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Herbario Regional.	Contacto no funciona.		Reparar el contacto.	Media	Jefe de Mantenimiento	

Hugo A. Avila

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

MODULO DE AULAS

CAPITULO	LOCALIZACION	RIESGO OBSERVADO	REPETICIÓN	ACCION QUE SE RECOMIENDA	PRIORIDAD	ENCARGADO DE ATENDER EL PROBLEMA	SEGUIMIENTO DEL CASO, ACCIÓN TOMADA
4	Modulo de aulas	No cuentan con señalizaciones de salida de emergencia en puertas		Colocar las señalizaciones en las puertas	Media	Jefe de Mantenimiento	
3	Modulo de aulas	pasillos y vigas sucias.		Limpieza en pasillos y vigas		Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
2.1	Aula 16 exterior	Cables sueltos		Colocar bien los cables	Media	Jefe de Mantenimiento	
3	Aula 17 interior	2 cerraduras de ventanas no funcionan		Reparar las cerraduras.	Baja	Jefe de Mantenimiento	
2.1	Aula conservación.	2 ventiladores no funcionan,		Reparar los ventiladores	Media	Jefe de Mantenimiento	
1.5	Pasillo frente almacén	Basura en racks de agua		Limpiar y lavar	Media	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
1.4	Almacén General	Cajas en los pasillos, almacén saturado		Organizar el almacén.	Alta	Responsable de almacén General.	

ANEXOS

3.2	Baños de la Universidad	No cuentan con señalizaciones para discapacitados.		Colocar señalizaciones en baños	Media	Responsable y Auxiliar de Servicios Generales	
1.2	Subestación	Pintura dañada		Pintar la subestación.	Media	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Cajas de registro de medidores de biblioteca y riego.	Las tapas de los registros están en mal estado. (desoldada y oxidada)		Soldar y pintar las tapas de registro.	Media	Jefe de Mantenimiento	
4	Estacionamiento frente a cafetería	Cajones de vehículos des pintados		Pintar cajones de estacionamiento.	Media	Jefe de Mantenimiento	
4	Estacionamiento frente a cafetería	Rotulo de estacionamiento para discapacitados mal rotulado.		Ubicar el rotulo para estacionamiento a discapacitados.	Media	Jefe de Mantenimiento	
3.5	Estacionamiento frente a cafetería	Ramas caídas en alrededores		Recoger la ramas en todas la áreas verdes y pasillos	Media	Jefe de Mantenimiento	
4.5	Estacionamiento frente a cafetería	No cuenta con el Rotulo de punto de encuentro.		Rotular el punto de encuentro.	Media	Jefe de Mantenimiento	
4.5	Pasillos de la Universidad	Rutas de evacuación con pintura dañada		Pintar las rutas de evacuación.	Media	Jefe de Mantenimiento	

Miguel A. Avarez

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

No habiendomás asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las diez horas con treinta minutos, del mismo día, suscribiéndola los que en ella intervinieron para su constancia y efectos que correspondan..



C.P. EDER GONZALO AZCORRA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD.



ING. IVETTE CRISTAL LÓPEZ GARCÍA
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Y SECRETARIA TECNICA



LIC. JULIO GABRIEL CAAMAL MAY
JEFE DE DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS HUMANOS Y COORDINADO.



ING. ROMEO LÓPEZ GARCÍA
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



BR. MANUEL CANDELARIO TEJERO DÍAZ
JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO



ING. MIGUEL ARMANDO ÁLVAREZ CASTILLO
RESPONSABLE DE RECURSOS
MATERIALES Y COMPRAS.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN DEL RECORRIDO DE SEGURIDAD E HIGIENE REALIZADA EL DÍA VIERNES 08 DE OCTUBRE DE 2021.

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

**Unidad Interna de Protección Civil.
ARCHIVO FOTOGRAFICO.**

EDIFICIO DE LABOTATORIOS.



Pasillo obstruido.



Botiquín sin medicamentos



Humedad en plafones.



Cables por fuera



Registro con cables en el camino



Sillón sucio.

[Handwritten signatures in blue ink]

ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.


EDIFICIO DE LABORATORIOS ACADEMICOS.



Humedad en caja Pasillos obstruido



Cabina de radio con sillas.



Sin punto de encuentro.



Madera soplada en cabina



Pasillo con verdín

Handwritten signatures in blue ink.


ACTA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN.

Unidad Interna de Protección Civil.

BIBLIOTECA.



Humedad en aire



Paredes manchadas.



Filtración de agua en columnas.

EDIFICIO DE DOCENCIA.



Pasillo de concreto levantado.



Base de mesa dañada.



Humedad en plafones.

[Handwritten signature]
Rogelio A. Ponce

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]